

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/AJF/31

DATA: 11/11/2020

DESCRIPTIVO	IMAGENS
Árvore: Códigos SIG e descrição: Em Anexo I	Fotos das árvores a abater no Anexo III
Espécie: Várias (Anexo I)	
Local: Praça Carlos Fabião e Rua Sanches Coelho	
Quantidade: 11 exemplares para transplante; 30 exemplares para abate.	
Freguesia: Avenidas Novas	
Zona Territorial: Central	
Fundamentação: Os exemplares arbóreos propostos para abate estão dentro da área de implantação do Loteamento da Av. das Forças Armadas. Existem exemplares que não têm condições para transplante, pelo que são propostos para abate.	
Enquadramento no Despacho 60/P/2012: Ponto 1	
Proposta de Abate e Transplante: Sim	
Execução por: SRU	
✓ CML- Meios Próprios	
✓ CML-Empresa "outsourcing" X	
✓ Junta de Freguesia	
Substituição por: está prevista a plantação de arvoredo novo no projeto de espaços exteriores desta obra.	
✓ Mesma espécie	
✓ Outras espécies X	
✓ Sem substituição	



ANEXO I
Listagem do arvoredo a abater e transplantar

Cód. SIG New	Morada	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Operação no âmbito da obra
64200	Praça. Carlos Fabião	<i>Populus nigra</i>	-	Exemplar com rebentação múltipla resultante de corte de regeneração do cepo.	Abate
64191	Praça. Carlos Fabião	<i>Fraxinus angustifolia</i>	-	Exemplar com rebentação múltipla resultante de corte de regeneração do cepo.	Abate
64195	Praça. Carlos Fabião	<i>Casuarina equisetifolia</i> .	70	Exemplar com coroa com codominância.	Abate
65723	Praça. Carlos Fabião	<i>Fraxinus angustifolia</i>	77	Exemplar nascido junto à empena do edifício.	Abate
65725	Praça. Carlos Fabião	<i>Ulmus sp</i>	-	Exemplar multicaule, ramificado desde a base.	Abate
64227	Praça. Carlos Fabião	<i>Lagunaria patersonii</i>	-	Exemplar com boa conformação, sem patologias assinaláveis.	Transplante
64192	Praça. Carlos Fabião	<i>Lagunaria patersonii</i>	-	Exemplar com boa conformação, sem patologias assinaláveis.	Transplante
64228	Praça. Carlos Fabião	<i>Lagunaria patersonii</i>	-	Exemplar com boa conformação, sem patologias assinaláveis.	Transplante
64229	Praça. Carlos Fabião	<i>Lagunaria patersonii</i>	-	Exemplar com boa conformação, sem patologias assinaláveis.	Transplante
64230	Praça. Carlos Fabião	<i>Eriobotrya japonica</i>	54	Exemplar nascido junto ao muro. Apresenta fuste inclinado.	Transplante
65724	Praça. Carlos Fabião	<i>Malus sp.</i>	31	Exemplar com coroa com codominância, formação dada habitualmente às espécies frutícolas. Precisa de poda de formação.	Transplante
65726	Praça. Carlos Fabião	<i>Eriobotrya japonica</i>	38	Exemplar nascido junto ao muro. Apresenta fuste inclinado.	Transplante

Cód. SIG (antigo)	Morada	Espécie	PAP (m)	Avaliação visual	Operação no âmbito da obra
23066881043	Rua Sanches Coelho	<i>Ligustrum sp.</i>	59+46 +42	Exemplar em codominância desde a base	Abate
23066881018	Rua Sanches Coelho	<i>Fraxinus sp.</i>	66	Exemplar em codominância desde a base com pernada suprimida, eixo inclinado e copa desequilibrada.	Abate
23066881020	Rua Sanches Coelho	<i>Ligustrum sp.</i>	149	Exemplar com coroa com codominância. Pernada suprimida com rebentação.	Abate
23066881026	Rua Sanches Coelho	<i>Ulmus sp.</i>	44	Exemplar jovem. Com sintomatologia resultante da presença <i>Xanthogaleruca luteola</i> .	Abate




Câmara Municipal de Lisboa
Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
Departamento da Estrutura Verde
Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde


23066881023	Rua Sanches Coelho	<i>Fraxinus sp</i>	64	Exemplar com eixo inclinado e coroa com codominância.	Abate
23066881028	Rua Sanches Coelho	<i>Ligustrum sp.</i>	41	Exemplar com eixo principal suprimido	Abate
23066881024	Rua Sanches Coelho	<i>Fraxinus sp</i>	90	Exemplar com codominância a 2,50m e pernada a 1,50m.	Abate
23066881029	Rua Sanches Coelho	<i>Fraxinus sp.</i>	123	Exemplar em estado de decrepitude	Abate
23066881031	Rua Sanches Coelho	<i>Fraxinus sp.</i>	178	Exemplar em estado de decrepitude	Abate
23066881017	Rua Sanches Coelho	<i>Populus nigra</i>	66	Exemplar sem nada a assinalar. Sem interesse para transplante	Abate
23066881035	Rua Sanches Coelho	<i>Ceratonía siliqua</i>	170	Exemplar com sinais de decrepitude	Abate
23066881030	Rua Sanches Coelho	<i>Ceratonía siliqua</i>	80	Exemplar com sinais de decrepitude. Cavidade no fuste com elevada extensão.	Abate
23066881025	Rua Sanches Coelho	<i>Pittosporum undulatum</i>	72+69 +64	Exemplar em codominância desde a base. Espécie invasora	Abate
23066881044	Rua Sanches Coelho	<i>Ceratonía siliqua</i>	127	Exemplar com acentuada defoliação.	Abate
23066881034	Rua Sanches Coelho	<i>Ligustrum sp.</i>	-	Exemplar com sinais de decrepitude. Apresenta defoliação.	Abate
23066881032	Rua Sanches Coelho	<i>Ligustrum sp.</i>	-	Exemplar com sinais de decrepitude. Apresenta defoliação.	Abate
23066881033	Rua Sanches Coelho	<i>Populus nigra</i>	167	Exemplar em estado de decrepitude	Abate
23066881036	Rua Sanches Coelho	<i>Ligustrum sp.</i>	-	Exemplar com sinais de decrepitude. Apresenta defoliação.	Abate
23066881037	Rua Sanches Coelho	<i>Ceratonía siliqua</i>	-	Não foi possível efetuar a avaliação por dificuldade de acesso.	Abate
23066881027	Rua Sanches Coelho	<i>Fraxinus sp.</i>	-	Exemplar em estado de decrepitude	Abate
23066881039	Rua Sanches Coelho	<i>Cupressus sp.</i>	183	Seco	Abate
23066881040	Rua Sanches Coelho	<i>Pittosporum undulatum</i>	75	Exemplar com forma estiolada. Apresenta defoliação e clorose. Espécie invasora	Abate
23066881038	Rua Sanches Coelho	<i>Ceratonía siliqua</i>	104+8 6	Exemplar em codominância desde a base. Acentuada defoliação.	Abate
23066881041	Rua Sanches Coelho	<i>Ceratonía siliqua</i>	140	Exemplar com presença de fungo da base do fuste indiciando lenho em decomposição.	Abate
23066881042	Rua Sanches Coelho	<i>Ulmus sp.</i>	102	Exemplar com forma estiolada.	Abate
23066881022	Rua Sanches Coelho	<i>Olea europaea</i>	111	Exemplar com eixo inclinado	Transplante
23066881021	Rua Sanches Coelho	<i>Tilia sp.</i>	103	Exemplar com ramos secos	Transplante
23066881019	Rua Sanches Coelho	<i>Olea europaea</i>	50	Exemplar com eixo inclinado	Transplante
23066881045	Rua Sanches Coelho	<i>Ulmus sp.</i>	51	Exemplar sem nada a assinalar	Transplante



ANEXO II

Localização das árvores / Local destino das árvores a transplantar







ANEXO III – Registo fotográfico das árvores a abater

	Ex	
	Ex	



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde





Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde





Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde




Exemplar Cod. SIG 23066881027



Exemplar Cod. SIG 23066881029 (em primeiro plano) e 23066881029 (em segundo plano)



Exemplar 23066881017



Exemplar Cod. SIG 23066881030 e 23066881035 (da esquerda para a direita)



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar 23066881029



Exemplar 23066881031



Exemplar Cod SIG 23066881033, 23066881032 e 23066881034



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde





Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde


Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar 23066881039



Exemplar 23066881040



Exemplar 23066881041



Exemplar 23066881042



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar 23066881042